



A. DUARTE

Reporte Mensual				
Minera Panamá, S.A				
Mes de Recolecciones: MES DE JULIO - 2019				
Proyecto: Mina de Cobre Panamá		Ubicación: Corregimientos de Coclé del Norte y San José del General,		
Fecha de Recolección	Sitio/Punto de Recolección	Cantidad de Desechos	N° de Manifiesto	N° de Certificado de Recolección, Transporte y Disposición Final
02/07/19	Sitio Mina / Ultraclass	2 totem con desechos contaminados con filtros, trapos y grasas.	MF-23129	EKSA-19162
	Sitio Mina / Taller Botija	5 totem con desechos contaminados con filtros y trapos, 5 tanques de 55galones con desechos contaminados		
08/07/19	Sitio Mina / Taller TMF	4 totem con mangueras y trapos, 6 tanques de 55galones con trapos y filtros y grasas, 100 tanques de 5galones con desechos de pintura, 5 tanques de 5galones vacíos y 5 baterías usadas	MF-23163	EKSA-19164
	Sitio Mina / Taller Botija	1 totem con mangueras, 6 tanques de 55galones con trapos y absorbentes.		
09/07/19	Sitio Mina / Valle Grande	28 tanques de 55galones con trapos, grasas y absorbentes, 339 focos fluorescentes	MF-23181	EKSA-19166
	Sitio Mina / Area de Proceso	5 tanques de 55galones con desechos contaminados		
	Sitio Mina / UltraClass	2 totem con grasas trapos		
	Sitio Mina / Botija	2 totem con trapos y absorbentes		
12/07/19	Sitio Mina / Taller TMF	3 totem con filtros, grasas, mangueras y trapos, 25 tanques de 55 galones con desechos con lonas plasticas, 35 tanques de 5galones con residuos de pintura	MF-23201	EKSA-19167
	Sitio Mina / Taller Botija	2 totem con filtros y absorbentes, 8 tanques de 55galones con trapos y absorbentes		
16/07/19	Sitio Mina / Valle Grande	4 tanques de 55 galones con filtros, trapos y absorbente, 175 tanques de 5 gis con pintura vencida.	MF-23227	EKSA-19169
	Sitio Mina / Taller Botija	4 totem con desechos contaminados con filtros y grasa, 11 tanques de 55galones con trapos y absorbentes. 3 baterías usadas.		
20/07/19	Sitio Mina / Taller TMF	12 tanques de 55 galos con trapos y absorbente, 1 tanque de 55 galones con filtros	MF-23256	EKSA-19183
	Sitio Mina / UltraClass	5tanques de 55 galones con filtros, 3 tanques de 55 galones con trapos y absorbentes		
	Sitio Mina / Botija	1 totem con mangueras, 3 totem con filtros y trapos, 2 tanques de 55 galones con filtro y 1 tanque de 55 galones con trapos y absorbentes.		
23/07/19	Sitio Mina / Valle Grande	27 tanques de 55 galones con filtros, trapos y absorbentes, 25 tanques de 5 galones de pintura, 300 tubos fluorescentes.	MF-23272	EKSA-19184
	Sitio Mina / Taller Botija	3 totem con filtros, trapos y 2 tanques de 55		
29/07/19	Sitio Mina / Valle Grande	266 tanques de 5 galones con pintura 12 tanques de 55 gaalones con trapos y a sorbentes	MF-23311	EKSA-19187
	Sitio Mina / Taller Botija	3 totem con desechos contaminados trapos, 8 tanques de 55 galones con trapos y filtros, 7 tanques de 5 galones vacíos y 14 baterías usadas.		

Preparado por:

Zoraida Zuniga
Facturación y Cobros Eco-Klean



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 19162

Día	Mes	Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 7 totem con desechos contaminados, filtros, trapos y grasas.
- 5 tanques de 55 galones con desechos sólidos contaminados.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio: ULTRACLASS Y TALLER BOTIJA, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 2 de Julio de 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 15 de Julio de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

RECIBIDO

06 AGO 2019

Hora:

Firma:

Sello Frio

Copia

23129

Fecha / Date

02 07 19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Ameco Panama	
1.2.	Contacto / Contact Information	ADAMS SUAREZ	
1.3.	Teléfono / Telephone:	6450 0861	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:		
1.5.	Firma / Signature	x Edna C. Quintana	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name				
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:				
2.2.1.	IMO number:				
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker	☐ Chemical Tanker	☐ Bulk Tanker	☐ Container
		☐ Other cargo ship	☐ Passenger ship	☐ Ro-Ro	☐ Other (specify)

2.2.3.	Dueño - Operator / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	ECO - KLEAN SA		
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information			
3.2.1.	Placa / Plate CM 3181 Truck: CM 11	Cistern / Tank:		
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	BUNCO		
3.2.3.	Conductor / Driver:	Toquevin Osorio		
3.2.4.	Ayudantes / Helper:	Pascual V / GONZALEZ		
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	FIN		
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:21 AM 10:42 AM 1:57 PM		
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time			

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water
		☐ Oily Residue (sludge)
		☐ Oily Tank (washing)
		☐ Oily Ballast water
		☐ Scale and sludge from tank cleaning
		☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
Operador de Planta Eco-Klean S.A.:		
Observaciones:		
5 Botas con Desechos Filtros Trapos		
5 TANK de 55 GLS con Desecho Contaminados		
2. Totes Desecho Contaminados Filtros GRASA TRAPOS		

Botas

clase 55

OK



WAYBILL

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

FROM: MINE SITE, ERT STATION-BOTIJA
DESDE

TO: ECO-KLEAN S.A COLON
HASTA

P.O.:

TRANSPORT COMPANY: ECO-KLEAN

SIGNATURE: _____
FIRMA

VEHICLE: CAMION PLACA CM3181

INVOICE N°: _____
FACTURA N°

DRIVER'S NAME: WILLIAM GUERRA 8-375-159
NOMBRE DE CONDUCTOR

Item N°	Description Descripción	Qty Required Cant. Requerida	Qty Supplied Cant. Despachada	Difference Diferencia	Remarks Observaciones
1	TANQUE DE 5 GLS CON DESECHOS DE PINTURAS	100	100	0	DESECHOS CONTAMINANTES
2	TANQUE DE 55 GLS CON TRAPOS, FILTROS Y GRASA USADOS	12	12	0	DESECHOS CONTAMINANTES
3	TOTEM CON TRAPOS Y MANGUERAS USADAS	5	5	0	DESECHOS CONTAMINANTES
4	TANQUES DE 5 GLS VACIOS	5	5	0	DESECHOS CONTAMINANTES
5	BATERIAS USADAS	5	5	0	DESECHOS CONTAMINANTES

DESPACHED BY: EDDA QUINTERO
DESPACHADO POR:

Eda Quintero

06/07/2019

Print Name
NOMBRE EN IMPRENTA

Signature
FIRMA

Date
FECHA

SUPERVISOR:

Print Name

Signature

Date

AUTORIZATION AND GATE PASS
AUTORIZACION Y PASE DE GARITA

William Guerra

06/07/2019

Print Name

Signature

Date

Original retained by Applicant – Copy retained by Gate



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 19164

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 5 totem con desechos contaminados trapos y mangueras usadas.
- 12 tanques de 55 galones con desechos sólidos trapos, filtros y grasas usadas.
- 100 tanques de 5 galones con desechos de pinturas.
- 5 baterías usadas.
- 5 tanques de 5 galones vacíos.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio: TMF Y TALLER BOTIJA, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 8 de Julio de 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 15 de Julio de 2019.

RECIBIDO

06 AGO 2019

Hora:

12:00 PM

Firma:

[Firma]

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

[Firma]

Sello Frío

Copia

23163

Fecha / Date 08/07/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Minera Panama	
1.2.	Contacto / Contact Information	ARONIS ARETE	
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:	
1.4.	E-Mail:		
1.5.	Firma / Signature	[Signature]	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name				
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:				
2.2.1.	IMO number:				
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker	☐ Chemical Tanker	☐ Bulk Tanker	☐ Container
		☐ Other cargo ship	☐ Passenger ship	☐ Ro-Ro	☐ Other (specify)

2.2.3.	Dueño - Operator / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	ECO-KLEAN SA		
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information			
3.2.1.	Placa / Plate	Truck: DINA CM3181	Cistern / Tank:	
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	Blanco		
3.2.3.	Conductor / Driver:	William Gera		
3.2.4.	Ayudantes / Helper	Abdel F / Enock V		
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	[Signature]		
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:30 AM		
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	2:00 PM		

T.M.F. 10:20
 INICIO 2:00 PM
 FIN 2:45 PM
 BOTONA FINAL = 3:40 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing)
		☐ Oily Ballast water ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
Observaciones: [Handwritten notes and signatures] T.M.F. 10:20 INICIO 2:00 PM FIN 2:45 PM BOTONA FINAL = 3:40 PM		



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

Día	Mes	Año

CERTIFICACIÓN

EKSA 19166

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 4 totem con desechos contaminados trapos, absorbentes y grasas.
- 31 tanques de 55 galones con desechos sólidos, trapos y absorbentes.
- 2 tanques de 55 galones con desechos sólidos, grasas usadas.
- 339 focos fluorescentes usados.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio: ULTRACLASS, AREA DE PROCESO, VALLE GRANDE Y TALLER BOTIJA, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 9 de Julio de 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 15 de Julio de 2019.

RECIBIDO

06 AGO 2019
12:08 PM
Hora: _____
Firma: _____

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frio

UVA

Copia

23181

9, 7, 19

Fecha / Date

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Herrera Panama	
1.2.	Contacto / Contact Information	Agua de Duarte	
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:	
1.4.	E-Mail:		
1.5.	Firma / Signature	Cisela Herrera / 9-7-19	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Valle Grande		
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Herrera Poro		
2.2.1.	IMO number:			
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker	☐ Chemical Tanker	☐ Bulk Tanker
		☐ Other cargo ship	☐ Passenger ship	☐ Ro-Ro
		☐ Container ☐ Other (specify)		

2.2.3. Dueño - Operator / Owner - Operator:

2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:

2.2.5. Abanderamiento / Flag State:

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-klean, S.A.		
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information			
3.2.1.	Placa / Plate:	Truck:	A1254	
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:			
3.2.3.	Conductor / Driver:	W. Herrera		
3.2.4.	Ayudantes / Helper:	E. Vega P. Vazquez		
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	[Signature]		
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:30		
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	4:07 V.G.		

INSPECCION

INICIO

FINAL

9:35 AM

9:45 AM

INICIO

FINAL

10:30 AM

11:50 AM

12:59 PM

FINAL

3:35 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:		
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:		
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water	☐ Oily Ballast water
		☐ Oily Residue (sludge)	☐ Scale and sludge from tank cleaning
		☐ Oily Tank (washing)	☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
Observaciones:	26 - TRS de 55' GNL y TRAPOS y ABSORBENTES 27 - TRS de 55' GNL y TRAPOS y ABSORBENTES 339 - FOCOS FLORESCENTES 5 - TRS de 65' GNL y DESCHAS con TAMINADO ULTRACAS 2 TOTEM de GRASA y TRAPOS BOTIJA 2 TOTEM de TRAPOS y ABSORBENTES	



WAYBILL

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

FROM: MINE SITE, ERT STATION-BOTIJA DESDE

TO: ECO-KLEAN S.A COLON HASTA

P.O.

TRANSPORT COMPANY: ECO-KLEAN

SIGNATURE: FIRMA

VEHICLE: CAMION PLACA CM3181

INVOICE W FACTURA N°

DRIVER'S NAME: WILLIAM GUERRA 8-375-159 NOMBRE DE CONDUCTOR

Item N°	Description Descripción	Qty Required Cant. Requerida	Qty Supplied Cant. Despachada	Difference Diferencia	Remarks Observaciones
1	Tótem con filtros usados	1	1	0	DESECHOS CONTAMINANTES
2	Tótem con mangueras y trapos usados	2	2	0	DESECHOS CONTAMINANTES
3	Tanques de 55 gls con desechos	17	17	0	DESECHOS CONTAMINANTES
4	Tanques de 5 gls vacíos con residuos de pintura	35	35	0	DESECHOS CONTAMINANTES
5	Tanques de 55 gls con lonas plásticas contaminadas con pintura	8	8	0	DESECHOS CONTAMINANTES
6	Tótem con filtros y absorbentes	2	2	0	DESECHOS CONTAMINANTES
7	Tanques de 55 gls con trapos y absorbentes	8	8	0	DESECHOS CONTAMINANTES

DESPACHEDBY: EDDA QUINTERO
DESPACHADO POR: NOMBRE EN IMPRENTA

Signature FIRMA

Date FECHA 12/07/2019

SUPERVISOR: Print Name

Signature Date

AUTORIZATION AND GATE PASS
AUTORIZACION Y PASE DE GARITA

Signature Date 12/07/2019

Print Name

Signature Date

Original retained by Applicant – Copy retained by Gate



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 19167

Día	Mes	Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 5 totem con desechos contaminados trapos, absorbentes, mangueras y filtros.
- 33 tanques de 55 galones con desechos sólidos, lonas y trapos.
- 35 tanques de 5 galones con residuos de pinturas.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio: TALLER BOTIJA, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 12 de Julio de 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 15 de Julio de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frio

Handwritten signature

Copia

RECIBIDO

06 AGO 2019
Hora: 12:00 PM
Firma: [Signature]

23201

Fecha / Date

12/07/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Mineros Panama	
1.2.	Contacto / Contact Information	Aracelis Dugarte	
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:	
1.4.	E-Mail:		
1.5.	Firma / Signature	Edo E. Quintana	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name			
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:			
2.2.1.	IMO number:			
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker	☐ Chemical Tanker	☐ Bulk Tanker
		☐ Other cargo ship	☐ Passenger ship	☐ Ro-Ro
		☐ Other (specify)		

2.2.3. Dueño - Operador / Owner - Operator:

2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:

2.2.5. Abanderamiento / Flag State:

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean SA		
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information			
3.2.1.	Placa / Plate CM3181 Truck: CM11	Cistern / Tank:		
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	BUNCO		
3.2.3.	Conductor / Driver: Wilson Guerra			
3.2.4.	Ayudantes / Helper Abdul / Enock			
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	[Signature]		
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:00 AM	INICIO	9:55 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	3:30 PM	FINAL	3:35 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:		
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:		
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water	☐ Oily Ballast water
		☐ Oily Residue (sludge)	☐ Scale and sludge from tank cleaning
		☐ Oily Tank (washing)	☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
Observaciones:	1- TOTEM C/FILTROS ✓ 2- TOTEM C/ MAN GUERAS Y TRAPOS ✓ 17- TKS de 55 GLN C/ DESCHOS ✓ 35- TKS de 55 GLN C/ REC. DE PINTURA ✓ 18- TKS de 55 GLN C/ LONAS PLASTICAS ✓ 19- TOTEM C/FILTROS Y ABSORBENTES ✓ 20- TKS de 55 GLN C/ TRAPOS Y ABSORBENTES ✓	

WAYBILL

FROM: TALLER BOTIJA
DESDE

TO: EL GIRAL - COLÓN
HASTA

P.O.

TRANSPORT COMPANY: ECOKLEAN

SIGNATURE:
FIRMA

VEHICLE: A12541

INVOICE N°:
FACTURA N°:

DRIVER'S NAME: WILLIAM GUERRA
NOMBRE DE CONDUCTOR 8-375-159

Item N°	Description Descripción	Qty Required Cant. Requerida	Qty Supplied Cant. Despachada	Difference Diferencia	Remarks Observaciones
1	Tanques de 55GL con trapos y absorbentes	26	26	0	Material de desechos
2	Tanques de 55GL con residuos de grasa	2	2	0	Material de desechos
3	Focos fluorescentes	339	339	0	Material de desechos
4	Tanques de 55GL con desechos contaminados	5	5	0	Material de desechos
5	Toten con grasas y trapos	2	2	0	Material de desechos
6	Toten con trapos y absorbentes	2	2	0	Material de desechos

DESPACHED BY: GISELA HERRERA

09/07/2019

Print Name
NOMBRE EN IMPRENTA

Signature
FIRMA

Date
FECHA

SUPERVISOR:

Print Name

Signature

Date

AUTHORIZATION AND GATE PASS

AUTORIZACION Y PASE DE GARITA

09/07/2019

Print Name

Signature

Date

Original retained by Applicant – Copy retained by Gate



El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 19169

Día	Mes	Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 4 totem con desechos contaminados grasas y filtros.
- 25 tanques de 5 galones con pintura vencida.
- 150 tanques de 5 galones con residuos de pintura.
- 3 baterías usadas.
- 15 tanques de 55 galones con trapos y absorbentes contaminados.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio: TALLER BOTIJA Y VALLE GRANDE, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 12 de Julio de 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 20 de Julio de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Original

19169

23227

Fecha / Date

16/7/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information-

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	<i>Minera Panamá</i>
1.2.	Contacto / Contact Information	<i>Agustín Lorenzo</i>
1.3.	Teléfono / Telephone:	Cellular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	<i>Edo E. Quintan</i>

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	<i>Valle Grande</i>
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	<i>PT</i>
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)

2.2.3. Dueño - Operator / Owner - Operator:

2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:


2.2.5. Abanderamiento / Flag State:

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	<i>Eco-Klean, S.A.</i>
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate:	<i>013 Truck:</i>
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3.	Conductor / Driver:	<i>W. Guerra</i>
3.2.4.	Ayudantes / Helper:	<i>Andrés P. Vargas</i>
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	<i>[Signature]</i>
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	<i>9:00 AM INIC: 9:49 AM</i>
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	<i>4:00 PM FIN: 10:25 AM</i>

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily Ballast water ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Other (specify)
Marpol Annex I-Oil		☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
Operador de Planta Eco-Klean S.A.:		
4.3.	Observaciones	 <i>1- TKS de SS gln e/ Filtros</i> <i>2- TKS de SS gln e/ TAPAS Y ABSORBENTES</i> <i>3- TKS de SS gln e/ PINTURA VENCIDA</i> <i>4- TKS de SS gln e/ REC de PINTURA</i> <i>5- TKS de SS gln e/ TAPAS Y ABSORBENTES</i> <i>6- TKS de SS gln e/ TAPAS Y ABSORBENTES</i> <i>7- TKS de SS gln e/ TAPAS Y ABSORBENTES</i> <i>8- TKS de SS gln e/ TAPAS Y ABSORBENTES</i> <i>9- TKS de SS gln e/ TAPAS Y ABSORBENTES</i> <i>10- TKS de SS gln e/ TAPAS Y ABSORBENTES</i>
4.4.		



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 19183

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- *4 totem con desechos contaminados mangueras, filtros y trapos.*
- *24 tanques de 55 galones con trapos, filtros y absorbentes contaminados.*

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio: TALLER BOTIJA, ULTRACLASS, AREA 72, TMF Y VALLE GRANDE, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 20 de Julio de 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 31 de Julio de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Handwritten signature

Original

23256

Fecha / Date

20/07/2019

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	Minerva Panamá		
1.2. Contacto / Contact Information	Aguirre Durarte		
1.3. Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:		
1.4. E-Mail:			
1.5. Firma / Signature	[Signature]		

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Donoso		
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	TMF y Satago		
2.2.1. IMO number:			
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker	☐ Chemical Tanker	☐ Bulk Tanker
	☐ Other cargo ship	☐ Passenger ship	☐ Ro-Ro
	☐ Container		
	☐ Other (specify)		

2.2.3. Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco Klean		
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information			
3.2.1. Placa / Plate	Truck: CM11	Cistern / Tank:	
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive:	BADAR TOTEM		
3.2.3. Conductor / Driver:	[Signature] INICIA 9:22AM FINAL 9:30AM		
3.2.4. Ayudantes / Helper:	[Signature] INICIA 9:57AM FINAL 10:28AM		
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	[Signature]		
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	8:56PM EL INICIA 10:00AM		
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	3:45 PM FINAL 10:55AM		

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	AREA 72 INICIA 11:23 AM FINAL 11:13 AM		
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily Ballast water ☐ Oily bilge water ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Other (specify)		
Marpol Annex I-Oil	☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing)		
	U-CASS FINAL 2:29PM		

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3. Operador de Planta Eco-klean S.A.:	TMF	
4.4. Observaciones:	VIA TRES DE 55 GLN C/TIA POS Y ABSORBENTES 30 TON 3 - TOTEM MANGUERAS 3 - TOTEM FILTROS Y TAPAS 3 - TRES DE 55 GLN C/FILTROS 3 - TRES DE 55 GLN C/TIAPOS Y ABSORBENTES ULTIMA CLAS 5 - TRES DE 55 GLN C/FILTROS 3 - TRES DE 55 GLN C/TIAPOS Y ABSORBENTES	



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

Día	Mes	Año

EKSA 19184

CERTIFICACIÓN

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 3 totem con desechos contaminados filtros y trapos.
- 29 tanques de 55 galones con trapos, filtros y absorbentes contaminados.
- 25 tanques de 5 galones con residuos de pintura.
- 300 tubos fluorescentes dañados.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio: TALLER BOTIJA Y VALLE GRANDE, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 23 de Julio de 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 31 de Julio de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Handwritten signature

Original

23272

Fecha / Date 23 / 07 / 2019

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	Minera Panamá	
1.2. Contacto / Contact Information	Humberto Duque / Nuevo Distrito	
1.3. Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:	
1.4. E-Mail:		
1.5. Firma / Signature	Linda B. Quintana	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Vallaband / Botas		
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:			
2.2.1. IMO number:			
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker	☐ Chemical Tanker	☐ Bulk Tanker
	☐ Other cargo ship	☐ Passenger ship	☐ Ro-Ro
	☐ Other (specify)		

2.2.3. Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco Klean		
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information			
3.2.1. Placa / Plate: A12341	Truck: CMA3	Cistern / Tank:	—
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive:			
3.2.3. Conductor / Driver:	William Guerra		
3.2.4. Ayudantes / Helper:	Adrián / Personal		
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	V GRANDE		
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:06 AM	Inicio	9:30 AM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	2:40 PM	Fin	11:38 AM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	301.3A	Inicio	1:09 PM
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	FINAL - 1:03 PM		
Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water	☐ Oily Ballast water	
	☐ Oily Residue (sludge)	☐ Scale and sludge from tank cleaning	
	☐ Oily Tank (washing)	☐ Other (specify)	

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
Observaciones:	27 - TKS de 65 G/LN/FILTROS, 1 A P O S Y A B S O R V E N T I S 25 - TKS de 5 G/LN/REC de PINTURA 300 - Tubos FLORECENTES BOTIJA 03 - TOTEM de FILTROS Y TRAPAS 02 - TKS de 65 G/LN de FILTROS	





El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

Día	Mes	Año

CERTIFICACIÓN EKSA 19187

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 3 totem con desechos contaminados trapos usados.
- 20 tanques de 55 galones con trapos, filtros y absorbentes contaminados.
- 7 tanques de 5 galones vacíos.
- 266 tanques de 5 galones con residuos de pinturas.
- 14 baterías usadas.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio: TALLER BOTIJA Y VALLE GRANDE, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 29 de Julio de 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 31 de Julio de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frio

YUV

Original

23311

Fecha / Date

29/02/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	Mineros Panama		
1.2. Contacto / Contact Information	Arias Duarte		
1.3. Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:	6450 0861	
1.4. E-Mail:			
1.5. Firma / Signature	Eddie C. Quintana		

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name			
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:			
2.2.1. IMO number:			
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker	☐ Chemical Tanker	☐ Bulk Tanker
	☐ Other cargo ship	☐ Passenger ship	☐ Ro-Ro
	☐ Container		
	☐ Other (specify)		

2.2.3. Dueño - Operator / Owner - Operator:

2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:

2.2.5. Abanderamiento / Flag State:

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco - Klean SA		
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information			
3.2.1. Placa / Plate: A0541	Truck: CM3	Cistern / Tank:	
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive:	PANCO		
3.2.3. Conductor / Driver:	William Guerra		
3.2.4. Ayudantes / Helper:	Abdell F. / DISUAL V L		
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	V Grande		
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:02 AM	Final	9:58 AM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	3:20 PM	Inicio	1:34 PM
		FINA	9:30 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water
	☐ Oily Residue (sludge)
	☐ Oily Tank (washing)
	☐ Oily Ballast water
	☐ Scale and sludge from tank cleaning
	☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3. Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4. Observaciones:	266-TR5 de 5 gal / REC DE PINTURA ✓ • V12 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y ABSORBENTES ✓ • V13 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V14 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V15 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V16 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V17 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V18 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V19 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V20 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V21 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V22 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V23 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V24 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V25 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V26 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V27 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V28 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V29 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V30 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V31 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V32 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V33 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V34 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V35 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V36 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V37 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V38 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V39 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V40 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V41 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V42 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V43 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V44 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V45 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V46 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V47 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V48 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V49 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V50 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V51 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V52 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V53 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V54 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V55 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V56 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V57 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V58 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V59 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V60 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V61 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V62 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V63 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V64 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V65 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V66 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V67 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V68 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V69 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V70 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V71 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V72 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V73 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V74 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V75 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V76 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V77 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V78 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V79 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V80 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V81 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V82 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V83 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V84 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V85 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V86 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V87 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V88 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V89 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V90 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V91 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V92 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V93 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V94 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V95 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V96 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V97 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V98 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V99 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓ • V100 - TR5 de 5 gal / TRAPAS Y FILTROS ✓	

• 14 BATERIAS USADAS



CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL

DESECHOS PANAMA, INC.

Dedicada a: DESTRUCCIÓN POR TRATAMIENTO INCINERACIÓN

CERTIFICA QUE:

MINERA PANAMA, S.A.

EL CLIENTE: MINERA PANAMA, S.A, UBICADA EN DONOSO COLON
DESTRUCCIÓN POR TRATAMIENTO INCINERACIÓN DE 7,765.50 kg DE DESECHOS PELIGROSOS INCLUIDOS:
1. DESECHOS SOLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBURIOS.

FECHA DE TRATAMIENTO: 22/07/19.
FECHAS DE RECOLECCIÓN: JULIO DE 2019.

Esta Certificación SOLO Aplica a Esta Empresa y No es Transferible a ninguna a otra similar.

DESECHOS PANAMA, INC., con RUC: 155662744-2-2018-DV-67, Ubicada en Panamá, La Chorrera, Vía Playa Chiquita a 1 KM, DE Colinas del Mar, CENTRO DE SERVICIOS AMBIENTALES, PLAYA CHIQUITA. Presta el Servicio de **TRATAMIENTO INCINERACIÓN**. Cumpliendo con las Normativas Legales Panameñas Vigentes de Seguridad.

Constancia de Esta Certificación se Expide a Petición de la Parte Interesada el Día 23 de JULIO DE 2019.

George Edwin

Gerente General
23 JUL 2019

Se le agradece a las autoridades contactar a la empresa DESECHOS PANAMA, para verificar los datos mencionados y la validez del certificado. Este certificado tendrá un periodo de validez de un (1) año después de la fecha de expedición. El cliente debe mantener sus propios archivos de la prestación de servicios que da fe del servicio prestado. E-mail: sha@desechospanama.com RUC: 155662744-2-2018-DV-67



CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL

Desechos PANAMA, INC.

Dedicada a: DESTRUCCIÓN POR TRATAMIENTO INCINERACIÓN

CERTIFICA QUE:

MINERA PANAMA, S.A.

EL CLIENTE: MINERA PANAMA, S.A, UBICADA EN DONOSO COLON

DESTRUCCIÓN POR TRATAMIENTO INCINERACIÓN DE 7,366.34 kg DE DESECHOS PELIGROSOS INCLUIDOS:

1. DESECHOS SOLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBURIOS.


FECHA DE TRATAMIENTO: 05 DE AGOSTO DE 2019.

FECHAS DE RECOLECCIÓN: 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019.

Esta Certificación SOLO Aplica a Esta Empresa y No es Transferible a ninguna a otra similar.

Desechos PANAMA, INC., con RUC: 155662744-2-2018-DV-67, Ubicada en Panamá, La Chorrera Vía Playa Chiquita a 1 KM, DE Colinas del Mar, CENTRO DE SERVICIOS AMBIENTALES, PLAYA CHIQUITA. Presta el Servicio de **TRATAMIENTO INCINERACIÓN**, Cumpliendo con las Normativas Legales Panameñas Vigentes de Seguridad.

Constancia de Esta Certificación se Expide a Petición de la Representante el Día 09 de AGOSTO DE 2019.



09 AGO 2018

Gerente General

RUC: 155662744-2-2018 DV-67

Se le agradece a las autoridades contactar a la empresa Desechos PANAMA, para verificar los datos mencionados y la validez del certificado vigente a la fecha. Teléfonos: 6208-9124 Este certificado tendrá un periodo de validez de un (1) año después de la fecha de expedición. El cliente debe mantener sus propios archivos en orden de servicios que da fe del servicio prestado. E-mail: sha@desechospanama.com



Colón, 30 de Julio de 2019.

Señores
MINERA PANAMÁ, S.A.
Ciudad

Estimados Señores:

Por este medio le remitimos el informe de desechos sólidos, recolectados en el Proyecto de Cobre Panamá, ubicados en Coclé del Norte y San José del General, Distrito de Donoso, Provincia de Colón. Desechos contaminado con hidrocarburos, recolectados en los puntos: **Acopio Valle Grande, Taller Botija, Taller Ultra Class y Taller TMF los días 02, 06, 09, 12, 16, 20, 23, 27 y 30 de Julio de 2019.**

DESCRIPCION	CANTIDAD
Residuo peligroso reciclado (ton)(especificar el residuo a manera de comentario en cada dato)	0.0 kg
Residuo peligroso reutilizado (ton)(especificar el residuo a manera de comentario en cada dato)	2,103.3 kg Tanques y tótem vacíos.
Residuo peligroso incinerado (ton)(Desechos contaminados con hidrocarburos, filtros, cartones, latas)	Detalles en Certificados de Incineración.
Residuo peligroso tratado y dispuesto en relleno de seguridad (ton)(baterías en mal estado)	300.0 kg

Sin más por el momento,

Muy Atentamente,
ECO-KLEAN, S. A.

Ing. Antonio Fabio
Gerente de Planta